

**Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)
ЛОГКУ «Кингисеппский
психоневрологический интернат»
(Административное здание с
мансардой и пристройкой)**

УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель ЛОГКУ «Кингисеппский
психоневрологический интернат»**

_____ / _____ /

Март 2016 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» (Административное здание с мансардой и пристройкой)

1.2. Адрес объекта 188467 Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж с мансардой и пристройкой, 561,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: 82 га

1.4. Год постройки здания 1957 год, последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат»
ЛОГКУ «Кингисеппский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188467 Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг: медико-социальные услуги психиатрического профиля с постоянным проживанием больных с психическими заболеваниями

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Постоянное проживание хронических больных с психическими заболеваниями – инвалидов (старше 18 лет) 1 – 2 группы (с 1 января 2004 года имеющих ограничение способности к трудовой деятельности 2, 3 степени) и престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), нуждающихся в уходе, надзоре, бытовом и медико-социальном обслуживании, в реабилитационных услугах.

2.6 Плановая мощность: вместимость жилого корпуса №1 – 121 человек, жилого корпуса №3 – 76 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы 56, 56/60 от автостанции в Кингисеппе

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: 1 нерегулируемый; 1 железнодорожный

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (угол наклона от 25 до 40%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Уточнение не требуется (СП 31-102-99)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, О, К), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, О, К), ДП-И (Г, У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, Г), ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата; условно доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями слуха и зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для решения вопросов доступности в первую очередь необходима установка систем информации на всех структурно-функциональных зонах в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо установить/модернизировать пандус на высоту входной площадки. С целью обеспечения безопасности путей движения для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата необходима установка поручней на наружных лестницах и в коридорах в соответствии с нормативами. На краях ступеней наружных лестниц установить противоскользящее покрытие на лестничных маршах, входной зоне. Снизить высоту порогов до нормативных значений 0,5 см. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Оборудовать туалетные кабины и ванные комнаты в соответствии с нормативными требованиями. Отремонтировать подходы (подъезды) к объекту, произвести асфальтирование дорожек. Выделить места для стоянки транспорта инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Асфальтирование подходов (подъездов) к зданию. Оборудовать стоянками для транспорта инвалидов. Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	На краях ступеней наружных лестниц установить противоскользящее покрытие на лестничных маршах, входной зоне. Обеспечить контрастное и тактильное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничного

		марша. Установка (ремонт) пандуса с поручнями непрерывными с двух сторон. Привести к нормативу пороги дверей. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Замена дверных ручек. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Снабдить пристенными поручнями. Привести к нормативу пороги дверей. Установить мини-пандус из тамбура в актовый зал. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Замена дверных ручек. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать специальными устройствами сантехники. Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить контрастное и тактильное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничного марша. Снабдить визуальными средствами информации о предоставлении услуг и назначении помещений. Установить световые табло, знак доступности учреждения. Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСР с целью увеличения доступности объекта.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет доступен при выполнении всех рекомендаций
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(*наименование сайта, портала*)

Приложения:

1. Фотографии объекта
2. _____

Паспорт составил:

Генеральный директор ООО «СВЕНСОНС-АРТ» _____ В.В.Бычков

При участии:

_____ О.В.Волковой

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 4

Пос. Неппово

« _____ » _____ 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» (Административное здание с мансардой и пристройкой)
- 1.2. Адрес объекта 188467 Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж с мансардой и пристройкой, 561,3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: 82 га
- 1.4. Год постройки здания 1957 год, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» (ЛОГКУ «Кингисеппский ПНИ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188467, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: медико-социальные услуги психиатрического профиля с постоянным проживанием больных с психическими заболеваниями
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Постоянное проживание хронических больных с психическими заболеваниями - инвалидов (старше 18 лет) 1 - 2 группы (с 1 января 2004 года имеющих ограничение способности к трудовой деятельности 2, 3 степени) и престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), нуждающихся в уходе, надзоре, бытовом и медико-социальном обслуживании, в реабилитационных услугах.
- 2.6 Плановая мощность: вместимость жилого корпуса №1 - 121 человек, жилого корпуса №3 - 76 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы 56, 56/60 от автостанции в Кингисеппе
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,
- 3.2.4 Перекрестки: 1 нерегулируемый; 1 железнодорожный
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (угол наклона от 25 до 40%)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.
Уточнение не требуется (СП 31-102-99)
- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, О, К), ДП-И (Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, О, К), ДП-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, Г), ДЧ-И (К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата; условно доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями слуха и зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для решения вопросов доступности в первую очередь необходима установка систем информации на всех структурно-функциональных зонах в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо установить/модернизировать пандус на высоту входной площадки. С целью обеспечения безопасности путей движения для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата необходима установка поручней на наружных лестницах и в коридорах в соответствии с нормативами. На краях ступеней наружных лестниц установить противоскользящее покрытие на лестничных маршах, входной зоне. Снизить высоту порогов до нормативных значений 0,5 см. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Оборудовать туалетные кабины и ванные комнаты в соответствии с нормативными требованиями. Отремонтировать подходы (подъезды) к объекту, произвести асфальтирование дорожек. Выделить места для стоянки транспорта инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Асфальтирование подходов (подъездов) к зданию. Оборудовать стоянками для транспорта инвалидов. Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	На краях ступеней наружных лестниц установить противоскользящее покрытие на лестничных маршах, входной зоне. Обеспечить контрастное и тактильное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничного марша. Установка (ремонт) пандуса с поручнями непрерывными с двух сторон. Привести к нормативу пороги дверей. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Замена дверных ручек. Индивидуальное решение с ТСР.

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Снабдить пристенными поручнями. Привести к нормативу пороги дверей. Установить мини-пандус из тамбура в актовый зал. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Замена дверных ручек. Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать специальными устройствами сантехники. Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить контрастное и тактильное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничного марша. Снабдить визуальными средствами информации о предоставлении услуг и назначении помещений. Установить световые табло, знак доступности учреждения. Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет доступен при выполнении всех рекомендаций
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Генеральный директор В.В.Бычков

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

О.В.Вилкова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Генеральный директор В.В.Бычков

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

О.В.Васкова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»
188467, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Непово
Административное здание с мансардой и пристройкой

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Отсутствуют указатели направления движения. Частичное отсутствие асфальтирование дорожек	К, О, Г	Установка указателей направления движения. Асфальтирование	
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствуют места стоянки для транспорта инвалидов	К, О	Оборудовать места стоянки для транспорта инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»
188467, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово
Административное здание с мансардой и пристройкой

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствуют тактильные средства информации	С	Обеспечить контрастное и тактильное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничного марша. На краях ступеней установить противоскользящее покрытие	
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Отсутствие пандуса. Отсутствие поручней	К, О	Установка пандуса с поручнями, непрерывными с двух сторон.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть						
2.4	Дверь (входная)	Есть			Наличие высоких порогов, отсутствие доводчиков с задержкой закрывания	К, О	Привести к нормативу пороги дверей, заменить ручки дверей. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания.	
2.5	Тамбур	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (С, О, К), ДП-И (Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»
188467, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово
Административное здание с мансардой и пристройкой

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствие поручней	К, О, С	Снабдить пристенными поручнями.	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть			Отсутствие пандуса к одному из выходов	К, О	Установить мини-пандус из тамбура в актовый зал	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			Наличие высоких порогов дверей, отсутствие доводчиков	К, О	Привести к нормативу пороги дверей, установит доводчики с задержкой закрывания. Замена дверных ручек.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І - зона обслуживания инвалидов

ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»
188467, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово
Административное здание с мансардой и пристройкой

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ІІ. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)			Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Есть						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
места приложения труда	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
жилые помещения				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»
188467, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Непово
Административное здание с мансардой и пристройкой

N п/п	Наименование функцио- нально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствие специальной сантехники	К, О, С	Установка специальной сантехники	
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, О, К), ДП-И (Г, У)			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»
188467, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Непово
Административное здание с мансардой и пристройкой

N п/п	Наименование функцио- нально- планировочного эле- мента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствие визуальных средств ин- формации	Г	Установка визуальных, средств ин- формации	
6.2	Акустические средства	Есть			Отсутствие акустических средств ин- формации	С		
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие тактильных средств ин- формации	С	Установка тактильных средств ин- формации	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структур- но-функциональной зоны	Состояние доступ- ности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ (С, Г), ДЧ-И (К, О, У)			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Въезд на территорию интерната




Внешний вид здания




Вход





Актuвый зал



Эвакуационный выход через актовый зал




Вход в спортивный зал







План 1 этажа



РФ Архивохранилище ЧУД ТИОН			
Лист №	План 1 этажа административного здания в пос. Челково		М-5 1:200
Дата	Разработчик	Фамилия	Подпись
21.05.04	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.